

## Capela de Nossa Senhora de Fátima nas Quebradas, Chãos



### Ficha Técnica

Característica: Arquitectura Religiosa

Classificação: Capelas

Localização: Chãos

Especialista: Dr.ª Ana Torrejais

Morada: Freguesia de Chãos, Lugar das Quebradas

Referência: a\_Chãos\_23

Propriedade: Bispado de Coimbra

### Enquadramento

A Capela de Nossa Senhora de Fátima goza de um enquadramento rural, sendo rodeada por casario típico do lugar e por duas estradas que lhe são contíguas.

### Descrição Arquitectónica

Edifício de planta longitudinal e nave única, que apresenta cobertura em telhado de duas águas, na junção das quais se ergue a cruz de Cristo. É a fachada principal constituída por uma porta rectangular, encimada por um janelão rasgado em arco de volta perfeita, elevando-se sobre o lado esquerdo da empena um pequeno campanário. Igualmente do lado esquerdo do corpo central do templo, destaca-se o volume da sala de sacristia, provida de acesso pelo exterior.

O interior da capelinha, iluminado por meio de duas pequenas janelas laterais, apresenta cobertura madeirada e de três planos, sendo o pavimento acimentado. O acesso à capela-mor é realizado por meio de um arco cruzeiro de volta perfeita e de um desnível de dois degraus.

### Património Integrado

Na capela-mor, para além da mesa de altar, apenas existem, sobre mísulas adossadas à parede frontal, duas imagens alusivas a Nossa Senhora de Fátima (lado do Evangelho) e ao Sagrado Coração de Jesus (lado da Epístola), as quais ladeiam um Cristo Crucificado.

**Estado de Conservação**

Edifício reabilitado, com manutenção regular. Aparentemente, o estado de conservação do imóvel e do correspondente património integrado revela-se estabilizado.

Grau 3 - Edifício que denuncia um estado de conservação razoável.

**Bibliografia**

Templo não referenciado nas fontes antigas.