

Capela de São João na Ponte de Ceras, Areias

Ficha Técnica

Característica: Arquitectura Religiosa

Classificação: Templos Arruinados

Localização: Areias

Especialista: Dr.^a Ana Torrejais

Morada: Freguesia de Areias, Lugar da Ponte de Ceras

Referência: ad_Areias_07

Enquadramento

Localização não definida

Notícias Históricas

A capelinha de São João, do lugar da Ponte de Ceras, é citada pela Corografia Portuguesa do padre António Carvalho da Costa.

Estado de Conservação

Grau 1 - Edifício arruinado, parcial ou totalmente desaparecido, que já não mantém a função cultural.

Bibliografia

COSTA; Padre António Carvalho da; Corografia Portuguesa (...); Tomo III; Lisboa; Oficina Real Deslandesiana; 1712; Fólios