

Capela de São Jordão nas Meneixas, Areias

Ficha Técnica

Característica: Arquitectura Religiosa

Classificação: Templos Arruinados

Localização: Areias

Especialista: Dr.^a Ana Torrejais

Morada: Freguesia de Areias, Lugar das Meneixas

Referência: ad_Areias_04

Enquadramento

Localização não definida. Os habitantes mais antigos dos lugares de São Jordão e das Meneixas desconhecem por completo a existência de quaisquer ruínas nas imediações, passíveis de corresponderem ao extinto templo de São Jordão. Prospectando os referidos lugares, também não foram encontrados quaisquer indícios da antiga construção.

Notícias Históricas

De acordo com o padre António Carvalho da Costa, a capela de São Jordão havia sido primeiramente construída num lugar com o mesmo nome e em cujos alicerces nascia uma fonte «aonde lavandose os meninos, que tinham sarna, saravão della; & dizem que ainda a agua da ribeyra, que daqui procede (que he a ribeyra da Murta) tem a mesma virtude». Porém, e pelo efeito da sua ruína, a capelinha veio a ser reconstruída no lugar das Meneixas.

Estado de Conservação

Grau 1 - Edifício arruinado, parcial ou totalmente desaparecido, que já não mantém a função cultural.

Bibliografia

COSTA; Padre António Carvalho da; Corografia Portugueza (...); Tomo III; Lisboa; Oficina Real Deslandesiana; 1712; Fólios