

## Capela de São Sebastião na Cumeada, Chãos



### Ficha Técnica

Característica: Arquitectura Religiosa

Classificação: Templos Arruinados

Localização: Chãos

Especialista: Dr.ª Ana Torrejais

Morada: Freguesia de Chãos, Lugar da Cumeada

Referência: ad\_Chãos\_21

### Enquadramento

As ruínas da capelinha de São Sebastião erguem-se no cimo de um morro no lugar da Cumeada.

### Notícias Históricas

As ruínas da capelinha de São Sebastião erguem-se no cimo de um morro no lugar da Cumeada.

### Descrição Arquitectónica

Através da observação das ruínas remanescentes da capela de São Sebastião, é possível verificar que este imóvel se insere na tipologia comum dos pequenos templos aldeãos da região ferreirense. Segundo informações recolhidas no local, a capela-mor, demarcada do corpo central do templo, em tempos conservou um belíssimo nicho esculpido em cantaria, idêntico ao que ainda hoje se encontra na ermida de Nossa Senhora da Encarnação do lugar dos Cumes. É igualmente no templo dos Cumes que se conserva a imagem de São Sebastião, outrora orago da capelinha da Cumeada.

### Estado de Conservação

Grau 1 - Edifício arruinado, parcial ou totalmente desaparecido, que já não mantêm a função cultural.

### **Artigos Relacionados**

Capela de Nossa Senhora da Encarnação nos Cumes, Chãos

### **Bibliografia**

COSTA; Padre António Carvalho da; Corografia Portugueza (...); Tomo III; Lisboa; Oficina Real Deslandesiana; 1712; Fólios