

## Capela de Santo Agostinho no Rego da Murta, Areias



### Ficha Técnica

Característica: Arquitectura Religiosa

Classificação: Templos Arruinados

Localização: Areias

Especialista: Dr.ª Ana Torrejais

Morada: Freguesia de Areias, Lugar do Rego da Murta

Referência: ad\_Areias\_09

### Enquadramento

Da capelinha de Santo Agostinho do Rego da Murta apenas se conserva a ruína de suas paredes, num lugar coberto pelo matagal.

### Notícias Históricas

O referido templo é citado pela Corografia Portuguesa do padre António Carvalho da Costa.

### Estado de Conservação

Grau 1 - Edifício arruinado, parcial ou totalmente desaparecido, que já não mantêm a função cultural.

### Bibliografia

COSTA; Padre António Carvalho da; Corografia Portuguesa (...); Tomo III; Lisboa; Oficina Real Deslandesiana; 1712; Fólios