

Capela de Santo António na Ponte de Ceras, Areias

Ficha Técnica

Característica: Arquitectura Religiosa

Classificação: Templos Arruinados

Localização: Areias

Especialista: Dr.^a Ana Torrejais

Morada: Freguesia de Areias, Lugar da Ponte de Ceras

Referência: ad_Areias_06

Enquadramento

A primitiva capela de Santo António localizava-se outrora junto da ribeira de Ceras, num pequeno povoado hoje denominado Escoural. O concreto local onde o templo se erguia deu hoje lugar a um terreno de exploração vinícola.

Notícias Históricas

O referido templo é citado pela Corografia Portuguesa do padre António Carvalho da Costa.

Estado de Conservação

Grau 1 - Edifício arruinado, parcial ou totalmente desaparecido, que já não mantêm a função cultural.

Bibliografia

COSTA; Padre António Carvalho da; Corografia Portuguesa (...); Tomo III; Lisboa; Oficina Real Deslandesiana; 1712; Fólios