

## Estalagem dos Vales, Águas Belas



### Ficha Técnica

Característica: Arquitectura Civil

Classificação: Edificações de Carácter Público

Localização: Águas Belas

Especialista: Dr.ª Ana Torrejais

Morada: Lugar das Besteiras, Freguesia de Águas Belas

Referência: bp\_Belas\_01

Propriedade: Particular

### Enquadramento

A antiga Estalagem das Besteiras situa-se na esquina da rua que passava junto à Escola das Besteiras, à direita da chamada “Curva do Ferrador”.

### Notícias Históricas

De acordo com Sá Flores, a antiga Estalagem das Besteiras foi fundada no ano de 1885 no decurso da construção da Estrada Real que, de Tomar, partia para a Beira Baixa. Aqui funcionava a “Mala Posta”, ou seja, a casa onde se rendiam os cavalos que transportavam os mensageiros e onde estiveram hospedadas pessoas ilustres da vida nacional, tais como o actor Taborda, o rei D. Carlos e o humanista Alfredo Keil. Um dos últimos proprietários desta estalagem foi D. Maria Flores, que comprara estas instalações a Ana Rodrigues para o seu marido aí exercer como ferrador. De facto, ainda hoje o local onde se erguem as ruínas da extinta Estalagem das Besteiras é conhecido pela “Curva do Ferrador”.

### Descrição Arquitectónica

A antiga Estalagem das Besteiras, hoje bastante arruinada e totalmente abandonada à intempérie, apresenta-se como um imóvel de planta longitudinal, que ainda conserva parte da sua cobertura em telhado de duas águas, cujas vertentes repousam sobre um beiral de beira e

bica. A frontaria, em parte derruída, apresenta-se dividida em três vãos: o primeiro é constituído por uma sucessão de três portas ladeadas por janelas e corresponderia, muito provavelmente, à zona de repouso; o segundo é constituído por uma porta de maiores dimensões, igualmente ladeada por uma janela (corresponderia ao acesso a uma outra área de serviço); o terceiro é ocupado por um grande portão, ladeado por duas pequenas frestas, provavelmente destinado ao recolhimento da Mala Posta.

- Planta: Casa térrea de planta longitudinal
- Cobertura: Conserva-se ainda parte da cobertura, que é em telhado de duas águas. Beiral de beira e bica
- Cor: Branco (?)
- Datação Proposta: 1885

#### **Estado de Conservação**

Tal como já foi referido, a antiga Estalagem das Besteiras encontra-se em péssimo estado de conservação, ameaçando ruína, sob o risco de se vir a perder irremediavelmente. Classificação: Grau 1 – Edifício arruinado, parcial ou totalmente desaparecido.

#### **Artigos Relacionados**

Casa da Aninhas nos Vales, Águas Belas

#### **Bibliografia**

FLORES; Sá; Lendas, Contos e Poesia de Ferreira do Zêzere; Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere; páginas 87 a 88